

ALTERNATINNOV

Fiches Produits

-

Ferme Comtoise Bonnétage



CONTEXTE

Suite à un diagnostic ressources réalisé dans la maison communale de Bonnétage du village bas, voici un catalogue référencant les ressources réemployables issues de ce projet. Cela ne vaut pas un diagnostic PEMD (bien plus long et exhaustif) reconnu par la loi mais permet aux acteurs du futur chantier de connaître le potentiel réemploi de cette rénovation et atteindre un impact vertueux d'un point de vue carbone.

ASPECT FINANCIER

Les tarifs indiqués sur le catalogue sont à prendre avec de la distance, ils correspondent aux prix moyens que les gens attendent pour des matériaux de réemploi.

Ces estimatifs permettent de déterminer le potentiel gain de revente des matériaux et si la dépose soignée couvrira en partie, tout, ou dépassera le coût de revente.

SOMMAIRE

- Menuiserie / Charpente : Page 2 à 4
- Plomberie / Sanitaire : Page 5 à 6
- Equipements divers : Page 6
 - Gros oeuvre : Page 6
 - Notre top 3 : Page 7
 - Fichier Excel : Page 8





PORTE BOIS

Stock : 1

2,05X0,81X0,04 cm

Etat : Bon

+/- € 20 HT



PORTE BOIS VITRÉE

Stock : 1

2.03 X0.8X0.04 cm

Etat : Moyen

+/- € 20 HT



PORTE BOIS VITRÉE

Stock : 1

1.95 X0.81 X 0.04 cm

Etat : Bon

+/- € 20 HT



PORTE EXTÉRIEUR PVC

Stock : 1

1.25X1.99 X0.056 cm

Etat : Bon

+/- € 35 HT



PORTE BOIS VITRÉE

Stock : 1

0.86X 1.89 X0.04 cm

Etat : Moyen

+/- € 15 HT



PORTE BOIS VITRÉE

Stock : 1

0.98 x1.87 x0.04 cm

Etat : Moyen

+/- € 15 HT



PORTE BOIS

Stock : 1

0.89X1.88x0.04 cm

Etat : Mauvais

+/- € 15 HT



PARQUET MASSIF

Stock : 1

34,72m²

Etat : Moyen

+/- € 12 HT/m²



FENÊTRE PVC

Stock : 1

1.33X1.1X0.06 cm

Etat : Moyen

+/- € 40 HT





FENÊTRE BOIS

Stock : 1

0.99X1.15X0.04 cm

Etat : Mauvais

+/- € 10 HT



PORTE BOIS VITRÉE

Stock : 1

20.82X 1.88X 0.034 cm

Etat : Moyen

+/- € 15 HT



PORTE BOIS VITRÉE

Stock : 1

1.95 X0.81 X 0.04 cm

Etat : Bon

+/- € 15 HT



PORTE BOIS

Stock : 1

0.62X1.94X0.04 cm

Etat : Moyen

+/- € 15 HT



PORTE BOIS

Stock : 1

0.63 x 1.92 x0.04 cm

Etat : Moyen

+/- € 15 HT



PORTE BOIS

Stock : 1

0.95X1.89 X0.04 cm

Etat : Moyen

+/- € 20 HT



PORTE BOIS

Stock : 1

0.89X1.88x0.04 cm

Etat : Mauvais

+/- € 10 HT



FENÊTRE BOIS

Stock : 2 ens

0.92 X1.15 X0.04 cm

Etat : Mauvais

+/- € 10 HT



FENÊTRE BOIS

Stock : 1 ens

0.95X1.15 X0.04 cm

Etat : Mauvais

+/- € 10 HT





ESCALIER BOIS

Stock : 1

3.84 X 0.97 cm

Etat : Moyen

+/- € 120 HT



SOUS COUVERTURE

Stock : 640 m2

32 X 20 m

Etat : Moyen

+/- € 5 HT/m2



LAMBRIS EXTÉRIEUR

Stock : 54 m2

120 cm X 150 cm jusqu'à 200 cm

Etat : Bon

+/- € 10 HT/m2



PLANCHER BOIS SAPIN

Stock : 152 m2

19 X 8 m

Etat : Moyen

+/- € 12 HT/ m2



MONTANTS BOIS

Stock : 32

7.5 X 0.24 X 0.1 cm

Etat : Bon

+/- € 100 HT/m3



PANNES BOIS

Stock : 26

9 X 0.24 X 0.14 cm

Etat : Moyen

+/- € 100 HT/m3



ARBALÈTES CHARPENTE

Stock : 4 ens

Etat : Moyen

+/- € 250/ m3



PLANCHER BOIS SAPIN

Stock : 38,28 m2

4.4 X 8.7 m

Etat : Moyen

+/- € 12 HT/m2



PARQUET CHÊNE MASSIF

Stock : 23.1264 m2

5.28 X 4.38 m

Etat : Moyen

+/- € 15 HT/m2





FENÊTRE PVC

Stock : 1 ens
31.33 X 1.1 X 0.06 cm
Etat : Moyen
+/- € 40 HT



PARQUET MASSIF CHÊNE

Stock : 6,72 m2
4.07 X 4.11 m
Etat : Bon
+/- € 15 HT/m2



PARQUET FLOTTANT

Stock : 34,72 m2
5.6 X 6.2 m
Etat : Bon
+/- € 8 HT/m2




RADIATEUR ACIER

Stock : 1
1.25 X 0.75 X 0.2 m
Etat : Bon
+/- € 30 HT



WC RÉSERVOIR PLASTIQUE

Stock : 1
Etat : Moyen
+/- € 15 HT



BAIGNOIRE ACRYLIQUE

Stock : 1
1.7 X 0.75 X 0.56 cm
Etat : Moyen
+/- € 25 HT



LAVABO DOUBLE VASQUE

Stock : 1
1.15 X 0.57 X 0.87 cm
Etat : Bon
+/- € 35 HT



RADIATEUR ACIER

Stock : 1
0.48 X 0.78 X 0.1 cm
Etat : Bon
+/- € 30 HT



EVIER CÉRAMIQUE

Stock : 1
1.25 X 0.75 X 0.2 m
Etat : Moyen
+/- € 30 HT





LAVABO VINTAGE

Stock : 1

0.5 X 0.4 X 0.11cm

Etat : Moyen

+/- € 30 HT



BAIGNOIRE FONTE

Stock : 1

1.75 X 0.63 X 0.72 m

Etat : Moyen

+/- € 25 HT



KITCHENETTE

Stock : 1 ens

1.81 X 0.64 X 0.88 m

Etat : Bon

+/- € 120 HT



HOTTE DE CUISINE

Stock : 1

0.9 X 0.45 X 0.68 cm

Etat : Bon

+/- € 65 HT



POÊLE À BOIS

Stock : 1

0.47 X 0.85 X 0.45 cm

Etat : Moyen

+/- € 110 HT



PIERRES DE TAILLE

Stock : 7 ens

Etat :

+/- € A définir



CHEMINÉE EN PIERRE

Stock : 1

Etat : Bon

+/- € 250 HT



MURS EN PIERRE

Stock : 1 ens

Etat : Moyen

+/- € A définir



COMPLEXE COUVERTURE

Stock : 640 m2

32 X 20 m

Etat : Bon

+/- € 15 HT/m2



N°1 : La toiture

En premier choix, nous vous proposons cet ensemble couverture composé de tuiles et de crochets neige, le tout en bon état.

Le réemploi des chéneaux sera à étudier lors de la dépose des tuiles.



N°2 : La charpente

Notre second choix se porte sur l'ensemble de la charpente en bois, en état satisfaisant.



N°3 : La talevanne

En troisième position, nous vous proposons cet ensemble de lambris extérieur décoratif, les lames mesurent 20 cm de largeur environ et les longueurs varient de 150 à 200 cm.

L'état général est bon.



Repère	Désignation	Unité	Quantité	Longueur (m)	Largeur (m)	Profondeur (m)	Etat	Réemploi	Réutilisation	Nom photos	Situation géographique	Flux déchets	Commentaire
BON.EXT.MEN.00	Lambris extérieur mural lames de 20cm de largeur environ, longueurs variants de 150 à 200cm	m2	50				Bon	En intérieur	Décoratif	BON000	SUD EST	Bois	
BON.EXT.MEN.1	Fenêtre PVC blanche	U	1	1,03	1,22	0,06	Moyen	Oui, sur locaux secondaires		BON001	SUD EST	Verre + PVC	
BON.EXT.MEN.2	Porte-fenêtre PVC blanche	U	1	2,06	1,16	0,06	Moyen	Oui, sur locaux secondaires		BON002	SUD OUEST	Verre + PVC	
BON.EXT.MEN.3	Porte-fenêtre PVC blanche, partie opaque sur les 30cm inférieurs	U	1	1,84	0,96	0,06	Moyen	Oui, sur locaux secondaires		BON003	SUD OUEST	Verre + PVC	
BON.EXT.MEN.4	Fenêtre PVC blanche 1 battant + OB	U	1	0,75	0,85	0,06	Moyen	Oui, sur locaux secondaires		BON004	SUD OUEST	Verre + PVC	
BON.EXT.MEN.5	Porte d'entrée vitrée, partie opaque sur les 30 cm inférieurs	U	1	1,93	0,89	0,06	Bon	Oui, sur locaux secondaires		BON005	SUD EST	Verre + PVC	
BON.INT.MEN.6	Porte intérieure vitrée 8 carreaux	U	1	2,03	0,8	0,04	Moyen	Oui, mais griffée sur la partie inférieure		BON006	Appartement ré	Bois + verre	
BON.INT.MEN.7	Porte intérieure vitrée 8 carreaux	U	1	1,95	0,81	0,04	Bon	Oui		BON007	Appartement ré	Bois + verre	
BON.INT.MEN.8	Porte intérieure bois	U	1	2,05	0,81	0,04	Moyen	Oui		BON008	Appartement ré	Bois	
BON.INT.CHAU.9	Radiateur horizontal acier	U	1	1,35	0,91	0,1	Bon	Oui		BON009	Appartement ré	Acier	
BON.INT.CHAU.10	Radiateur horizontal acier	U	1	1,04	0,91	0,1	Bon	Oui		BON010	Appartement ré	Acier	
BON.INT.CHAU.11	Radiateur horizontal acier	U	1	1,12	0,61	0,1	Moyen	Oui		BON011	Appartement ré	Acier	
BON.INT.CHAR.12	Solive Section 13x25cm minimum (la hauteur n'est pas apparente)	U	12	4	0,13	0,25	Bon	Oui		BON012	Appartement ré	Bois	
BON.INT.MEN.13	Lambris intérieur plafonnier	m2	14,2504	3,76	3,79		Bon	Oui		BON013	Appartement ré	Bois	
BON.INT.MEN.14	Parque flottant Kitchenette comprenant un évier en composite noir, un robinet d'évier à douchette, deux meubles bas façade rouge largeur 60cm chacun	m2	34,72	5,6	6,2		Moyen	Oui, dans une pièce annexe		BON014	Appartement ré	reconstitué	Bois
BON.INT.CUI.15	Hotte de cuisine de la marque FAURE INOX	Ens	1	1,81	0,64	0,88	Bon	Oui		BON015	Appartement ré	reconstitué	Bois
BON.INT.CUI.16	WC posé au sol avec réservoir en plastique	U	1	0,9	0,45	0,68	Bon	Oui		BON016	Appartement ré	Métal	Céramique +
BON.INT.SAN.17	Baignoire acrylique blanche	U	1	1,7	0,75	0,56	Moyen	Oui, si gros détartrage		BON017	Appartement ré	plastique	
BON.INT.SAN.18	Lavabo double vasque	U	1	1,15	0,57	0,87	Bon	Oui, mais griffée sur la partie inférieure		BON018	Appartement ré	Plastique	
BON.INT.SAN.19	Radiateur vertical acier	U	1	0,48	0,78	0,1	Bon	Oui		BON019	Appartement ré	Céramique	
BON.INT.CHAU.20	Parquet massif chêne	m2	16,7277	4,07	4,11		Bon	Oui		BON020	Appartement ré	Acier	
BON.INT.MEN.21	Radiateur horizontal acier	U	1	1,11	0,61	0,1	Bon	Oui		BON021	Appartement ré	Acier	
BON.INT.CHAU.22	Fenêtre PVC blanche	U	1	1,33	1,1	0,06	Moyen	Oui, sur locaux secondaires		BON022	Appartement ré	Acier	
BON.EXT.MEN.23	Poêle à bois	U	1	0,47	0,85	0,45	Moyen	Oui		BON023	SUD EST	Verre + PVC	
BON.INT.CHAU.24	Evier céramique	U	1	1,25	0,75	0,2	Moyen	Oui		BON024	Appartement ar	Métal	Porte donnant coté NORD EST
BON.INT.SAN.25	Porte ext PVC	U	1	1,25	1,99	0,056	Moyen	OUI		BON025	Appartement ancien		Grand evier ceramique blanc
BON.MEN.EXT.26	Porte bois vitrée	U	1	0,86	1,89	0,04	Mauvais	OUI		BON026	Appartement ar	Verre + PVC	Porte donnant coté NORD EST, PD, pas non vitrée sur 65CM en partant du sol
BON.MEN.INT.27	Porte bois vitrée	U	1	0,98	1,87	0,04	Mauvais	OUI		BON027	Appartement ancien		Porte PG, partie non vitrée sur 1M en partant du sol, 2 vitres floutées
BON.MEN.INT.28	Porte bois vitrée	U	1	0,89	1,88	0,04	Mauvais	OUI		BON028	Appartement ancien		Porte PD, partie non vitrée sur 1M en partant du sol, 4 vitres
BON.MEN.INT.29	Fenêtre bois ext	U	1	0,95	1,15	0,04	Mauvais	OUI		BON029	Appartement ar	Bois	Porte bois PD
BON.MEN.EXT.30	Fenêtre bois ext	U	1	0,99	1,15	0,04	Mauvais	OUI		BON030	Appartement ar	Bois	Vieille fenetre bois
BON.MEN.EXT.31	Porte bois	U	1	0,81	1,83	0,04	Mauvais	OUI		BON031	Appartement ar	Bois	Vieille fenetre bois
BON.MEN.INT.32	Fenêtre bois ext	U	2	0,92	1,15	0,04	Mauvais	OUI		BON032	Appartement ar	Bois	Porte bois PD
BON.MEN.EXT.33	Porte bois	U	1	0,82	1,88	0,034	Mauvais	OUI		BON033	Appartement ancien		Vieille fenetre bois
BON.MEN.EXT.34	WC posé au sol avec réservoir en plastique	U	1				Mauvais	OUI		BON034	Appartement ar	BOIS	Porte PG, partie non vitrée sur 1M en partant du sol, 2 vitres floutées
BON.INT.SAN.35	Parquet massif chêne sérudée	m2	23,1264	5,28	4,38		Moyen	OUI		BON035	Appartement ar	Céramique	WC céramique posé au sol
BON.MEN.INT.36	Lavabo vintage	U	1	0,5	0,4	0,11	Moyen	OUI		BON036	Appartement ar	Bois	
BON.INT.SAN.37	Baignoire pattes de lion	U	1	1,75	0,63	0,72	Moyen	OUI		BON037	Appartement ar	Céramique	
BON.INT.SAN.38	Porte bois PD	U	1	0,62	1,94	0,04	MOYEN	OUI		BON038	Appartement ar	Acier	
BON.MEN.INT.39	Porte bois PD	U	1	0,63	1,92	0,04	Moyen	oui		BON039	Appartement ar	Bois	
BON.MEN.INT.40	Porte bois PD	U	1	0,95	1,89	0,04	MOYEN	OUI		BON040	Appartement ar	Bois	
BON.MEN.INT.41	Plancher bois sapin	m2	38,28	4,4	8,7		Moyen	Oui		BON041	Appartement ancien		
BON.MAC.EXT.42	Pierre de taille autour des fenêtres	Ens	7					Oui		BON042	Toute façades		
BON.CHAU.INT.43	Cheminée en pierre de taille	Ens	1	1,45	1,14	0,51	Bon	Oui		BON043	Appartement ancien		
BON.CHAR.INT.44	Pannes bois	U	26	9	0,24	0,14	Moyen	Oui		BON044	Grange	Bois	Pannes de charpente, état variable
BON.CHAR.INT.45	Montant bois	U	32	7,5	0,24	0,1	Bon	Oui		BON045	Grange	Bois	Montant de charpente, bon état car refait récemment
BON.CHAR.INT.46	Arbalètes de charpente	Ens	4				Moyen	Oui		BON046	Grange	Bois	Arbalète bois en état satisfaisant
BON.CHAR.INT.47	Plancher bois sapin	m2	152	19	8		Moyen	Oui	oui	BON047	Grange	Bois	plateaux de grange ideal pour usage decorative
BON.MAC.EXT.48	Mur en pierre	Ens	1				Moyen	Oui		BON048	Toute situation	Pierre	Murs en pierre installés de manière relativement droite, voir avec Ing civ sauvegarde possible.
BON.EXT.MEN.49	Lambris extérieur mural lames de 20cm de largeur environ, longueurs variants de 150 à 200cm	m2	54				Bon	En intérieur	Décoratif	BON049	NORD OUEST	Bois	
BON.EXT.TOI.50	Complexe de couverture comprenant tuiles, tuiles de riven tuiles faitière, corchets neige	m2	640	32	20		Bon état	Oui		BON050	Toiture	Terre cuite	Refait en 2012 environ
BON.EXT.TOI.51	Complexe de sous couverture comprenant chevrons, perches et volige	m2	640	32	20		Moyen	Oui		BON051	Toiture	Bois	Certains chevrons ou perches peuvent être réemployés, ou réutilisés à d'autres emplois.
BON.INT.MEN.52	Escalier bois ancien	Ens	1	3,84	0,97		Moyen	OUI		BON052	Logement ancien	Bois	



